

**АКТ ОСМОТРА  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
(CHEVROLET NIVA г/н Т 065 УН<sup>86</sup>)**

«01» Ноября 2023

**Комиссия в составе:**

Заместителя главы района по развитию предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности Х.Ж. Абдуллина, начальника отдела транспорта и связи администрации района Е.Ю. Хабибулина, ведущего специалиста отдела транспорта и связи администрации района А.Д. Рабенюка, эксперта отдела реестра и регистрации прав муниципального казенного учреждения Нижневартковского района «Управление имуществом и земельными ресурсами» Е.В. Султанову, бухгалтера отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации Нижневартковского района Н.И. Ганжела, исполняющий обязанности начальника отдела транспорта муниципального казенного учреждения «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» А.В. Резникова, директора МКУ Нижневартковского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» В.М. Кубко

**Объект осмотра (транспортное средство):**

Марка, модель ТС	CHEVROLET NIVA, 212300-55, Легковой
Идентификационный номер (VIN)	X9L212300B0320695
Год выпуска ТС	2010
Модель, № двигателя	2123,0333480
Шасси (рама) №	Отсутствует
Кузов (прицеп) №	X9L212300B0320695
Цвет кузова (кабины)	Синий металлик
Мощность двигателя, л.с.	79,60 (58,50 кВт)
Объем двигателя, куб.см	1 690
Тип двигателя	БЕНЗИНОВЫЙ
Паспорт транспортного средства: Серия, № Дата выдачи Кем выдан	63 МХ № 652819 02.12.2010. ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ»

Транспортное средство находится в пользовании у: МКУ Нижневартковского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Транспортное средство находится на балансовом учете в: МКУ Нижневартковского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

**Техническое состояние:**








Наименование	Наличие дефектов	Оценка состояния
Кузов: - силовые элементы - детали оперения - салон	Коррозия металла, порогов, крыльев, капота, дверей.	Неудовлетворительное
Двигатель: - система питания - система выпуска - система охлаждения - система смазки	Замена масла, фильтров, свечей.	Удовлетворительное
КПП	Дефектов не выявлено	Удовлетворительное
Трансмиссия	Дефектов не выявлено	Удовлетворительное
Ходовая часть	Дефектов не выявлено	Удовлетворительное
Рулевое управление	Требуется ремонт рулевого механизма.	Удовлетворительное

Шины	Износ протекторов	Удовлетворительно
Диски	Коррозия, требуется покраска	Удовлетворительно
Тормозная система	Требуется замена тормозных колодок и главного тормозного цилиндра	Неудовлетворительно
Электрооборудование	Требуется проведение диагностики	Удовлетворительное
Осветительные приборы	Дефектов не выявлено	Удовлетворительное

**Заключение комиссии:**

В настоящее время автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55, государственный регистрационный знак Т 065 УН<sup>86</sup> не востребован. Из-за больших финансовых затрат проводить капитальный ремонт по восстановлению данного автомобиля CHEVROLET NIVA, 212300-55 является нецелесообразным. Предлагается данный автомобиль реализовать через аукцион.

**Члены комиссии:**

 (подпись)	<b>Х.Ж. Абдуллин</b> (Ф.И.О.)
 (подпись)	<b>Е.Ю. Хабибуллин</b> (Ф.И.О.)
 (подпись)	<b>А.Д. Рабенюк</b> (Ф.И.О.)
 (подпись)	<b>Е.В. Султанова</b> (Ф.И.О.)
 (подпись)	<b>Н.И. Ганжела</b> (Ф.И.О.)
 (подпись)	<b>А.В. Резников</b> (Ф.И.О.)
 (подпись)	<b>В.М. Кубко</b> (Ф.И.О.)